شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و وتعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية

| Test Date | 13-02-2025        | تاريخ الفحص      | Test Type      | COMPREHENSIVE     | نوع الفحص      |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Model     | Sentra            | نوع              | Year           | 2019              | سنة التصنيع    |
| Make      | Nissan            | ل/نوع            | Vehicle Status | UN-REGISTERED     | حالة المركبة   |
| Site Name | Rashidiya Pioneer | اسم الموقع       | Tested By      |                   | المفحوص بواسطة |
| Cylinders | 4                 | عدد الاسطوانات   | Chassis Number | MNTAB7A94K6011404 | رقم الشاسيه    |
| Fuel Type | Petrol            | نوع الوقود       | Engine Number  |                   | رقم المحرك     |
| Mileage   | 127319            | المسافة المقطوعة | Vehicle Color  | White             | لون المركبة    |

## **Automatic Test**

| Defect                   | Result     | عيب                     |
|--------------------------|------------|-------------------------|
| Brake System             | Not Tested | نظام الفرامل            |
| Exhaust Gas Test         | Passed     | اختبار غاز العادم       |
| Shock Absorber Test      | Not Tested | اختبار ممتص الصدمات     |
| Carbon-di-oxide Relative | 0.190      | نسبة ثاني أكسيد الكربون |
| HC Relative              | 176.000    | نسبة الهيدروكربونات     |
| <u>Visual Test</u>       |            |                         |

| Defect                | Remarks | عيب             |
|-----------------------|---------|-----------------|
| Sign of Rear Accident |         | علامة حادث خلفي |

Sign of Side Accident علامة حادث جانبي

Body portions repaired & repainted إعادة طلاء الهيكل **Body Repainted** scratches dent.

حالة المكيف A/C Condition a/c ok.

rear right side door & trunk portions Doors الأبواب

repaired. Fenders

الرفارف rear fenders portions repaired. **Bumpers** scratches & refitted. reflective light missing. المصدات

مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي **GCC Specifications** YES. أضواء خلفية Tail Lights crack.

Chassis OK chassis ok . الشاسيه جيد

أداء المحرك وصندوق التروس جيد Engine and Gear Box Performance OK Running.

Floor Back panel dent.

about:blank 1/1