

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	22-10-2024	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	TAURUS	نوع	Year	2008	سنة التصنيع
Make	Ford (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	1FAHP24W88G118430	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	266350	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Beige	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.090	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	51.000	نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Front Left & Right Hands Tires	crack & worn out.	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent-portions faded.	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok.	حالة المكيف
Head Lights	crack.	أضواء أمامية
Doors	left side doors ,bonnet repaired & bonnet dumper weak.	الأبواب
Fenders	front both & rear left side fenders repaired.	الرفارف
Bumpers	crack & misaligned.	المصدات
Transmission Condition	Gear shacking - running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine refitted - leak // running .	حالة المحرك, الدخان
Chassis (Frame)	chassis oily & muddy visible area checked- ok .	الشاسيه (الإطار)
Side Safety Frame	Bulk head / inner fender frame /rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Need Wheel Alignment	.	الحاجة إلى محاذاة العجلات
Engine Oil Leaking	Engine oil leak .	تسريب زيت المحرك