

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	03-06-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	CITY	نوع	Year	2023	سنة التصنيع
Make	Honda	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	MAKGN2696P4100304	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	41013	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Gray	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.000	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	15.000	نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Air Bag Damaged	.	تلف الوسادة الهوائية
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent.	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Doors	front both side doors & bonnet portions repaired .	الأبواب
Fenders	front fenders repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Front & Rear Windshields	front windshield replaced .	الزجاج الأمامي والخلفي
GCC Specifications	YES.	مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي
Transmission Condition	Gear oil leak - running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine running .	حالة المحرك, الدخان
Chassis (Frame)	Front chassis repaired & slightly bend .	الشاسيه (الإطار)
Side Safety Frame	Bulk head / fender frame / rad. support frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان