

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	08-07-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Rush	نوع	Year	2019	سنة التصنيع
Make	Toyota (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	MHKEF8BF2KK003550	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	162574	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عييب
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.090	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	91.000	نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عييب
Front Left & Right Hands Tires	all tires crack & worn out .2018/2021/2022.	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Doors	front left side door repaired & bonnet replaced .	الأبواب
Fenders	front fenders portions repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
GCC Specifications	YES.	مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Floor	Back panel repaired .	الأرضية
Chassis (Frame)	chassis ok .	الشاسيه (الإطار)
Side Safety Frame	Bulk head / fender frame / bulk head repaired .	الإطار الجانبي للأمان