

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	29-07-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	PAJERO	نوع	Year	2006	سنة التصنيع
Make	Mitsubishi (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	JMYLRV73W6J700982	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	346409	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Gold	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.650	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	191.000	نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Doors	doors ,bonnet ,roof & trunk portions repaired & repainted .	الابواب
Fenders	repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Front Left & Right Hands Tires	all tires cracked & worn out old 2018	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Suspension crack or bend, bushes	Bushes worn out .	شرخ أو انحناء النظام التعليق، الجلب
Transmission Condition	Gear box refitted - jerking / running .	حالة ناقل الحركة
Engine Oil Leaking	.	تسريب زيت المحرك
Defect in 4WD Gear	4WD no check .	عيب في تروس الدفع الرباعي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Digital Display Damaged / Warning Lights	.	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
All Glasses	front right side window motor not working .	جميع الزجاجات
Engine Condition, Smoke	Engine smoking .	حالة المحرك، الدخان
Chassis (Frame)	chassis ok .	الشاسيه (الإطار)
Side Safety Frame	Bulk head / fender frame /rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Shock Absorbers	leak .	ممتصات الصدمات