

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	11-08-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Altima	نوع	Year	2016	سنة التصنيع
Make	Nissan	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	1N4AL3AP0GC263127	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	207134	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Gray	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent.	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c low cooling .	حالة المكيف
Doors	doors ,trunk & bonnet repaired.	الأبواب
Bumpers	scratches & portions damage .	المصدات
Seats Condition & Seats Fixing	seats & trims torn .	حالة المقاعد وتثبيتها
Tail Lights	crack .	أضواء خلفية
Floor	Flooring & quarter panel dents .	الأرضية
Side Safety Frame	fender / frame /rad. frame / bulk head repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Need Wheel Alignment	.	الحاجة إلى محاذاة العجلات
Gear Box Oil Leaking	Gear box oil leak .	تسريب زيت صندوق التروس
Transmission Condition	Gear refitted - Running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Gear refitted - running .	حالة المحرك، الدخان
Suspension crack or bend, bushes	Bushes worn out.	شرح أو انحناء النظام التعليق، الجلب
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Fenders	repaired .	الرفارف
Roof	repaired .	السقف
Chassis (Frame)	chassis oily & muddy visible checked ok .	الشاسيه (الإطار)