

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	14-08-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Optima	نوع	Year	2015	سنة التصنيع
Make	Kia (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	KNAGN4122F5564796	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	NOT READING	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عييب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عييب
Front Left & Right Hands Tires	all tires dry crack & worn out .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Digital Display Damaged / Warning Lights	Airbag warning light on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c low cooling .	حالة المكيف
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Bumpers	scratches & refitted	المصدات
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Doors	left side doors & bonnet repaired .	الابواب
Fenders	front left & rear both side fenders repaired .	الرفارف
All Glasses	front right side window motor not working .	جميع الزجاجات
Battery Condition	weak .	حالة البطارية
Roof	sunroof not working .	السقف
Chassis (Frame)	chassis ok .	الشاسيه (الإطار)
Spare Tires	missing .	الإطارات الاحتياطية
Steering wheel bearings	.	محامل عجلة القيادة
Head Lights	portion crack .	أضواء أمامية
Transmission Condition	Gear refitted - delay acceleration in running low pick up .	حالة ناقل الحركة
Stub axle assemblies, Boots	axle grease leak .	تجميعات المحور الثابت، أغطية
Side Safety Frame	Bulk head/ fender frame / rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان

Engine Condition, Smoke

Engine refitted - vibration .

حالة المحرك، الدخان