

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	16-08-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Sentra	نوع	Year	2014	سنة التصنيع
Make	Nissan	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	3N1AB7AP0EL672253	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	151057	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Silver	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Body Repainted	body portions repaired & repainted scratches dent-portions rust .	إعادة طلاء الهيكل
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Chassis Extension	Rusty & repaired .	تمديد الشاسيه
Rims	nut incomplete .	الجنوط
Brake Hose & Piping	brake hub drum rust .	خرطوم وأنابيب الفرامل
Hand Brake Cable & Bracket	Hand brake weak .	كابل فرامل اليد والقوس
Transmission Condition	Gear running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine vibration - running .	حالة المحرك، الدخان
Rusty	under neath parts / chassis / flooring getting rust .	صدأ
A/C Condition	a/c not cooling .	حالة المكيف
Fenders	rear left side fender repaired .	الرفارف
Floor	Flooring rusty - need repair / Back panel / quarter panel / rear compartment repaired .	الأرضية
Tail Lights	crack .	أضواء خلفية
Chassis (Frame)	chassis getting rust .	الشاسيه (الإطار)
Shock Absorbers	suspension getting rust .	ممتصات الصدمات
Others	vehicle getting rust - all rust need repair .	أخرى
Battery Condition	weak .	حالة البطارية
Front Left & Right Hands Tires	all tires old 2019 .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى