

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

| | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Test Date | 19-08-2025 | تاريخ الفحص | Test Type | COMPREHENSIVE | نوع الفحص |
| Model | DURANGO | نوع | Year | 2020 | سنة التصنيع |
| Make | Dodge | ل/نوع | Vehicle Status | UN-REGISTERED | حالة المركبة |
| Site Name | Rashidiya Pioneer | اسم الموقع | Tested By | | المفحوص بواسطة |
| Cylinders | 6 | عدد الاسطوانات | Chassis Number | 1C4RDJDG9LC249005 | رقم الشاسيه |
| Fuel Type | Petrol | نوع الوقود | Engine Number | | رقم المحرك |
| Mileage | 186855 | المسافة المقطوعة | Vehicle Color | White | لون المركبة |

Automatic Test

| Defect | Result | عييب |
|--------------------------|------------|-------------------------|
| Brake System | Not Tested | نظام الفرامل |
| Exhaust Gas Test | Not Tested | اختبار غاز العادم |
| Shock Absorber Test | Not Tested | اختبار ممتص الصدمات |
| Carbon-di-oxide Relative | | نسبة ثاني أكسيد الكربون |
| HC Relative | | نسبة الهيدروكربونات |

Visual Test

| Defect | Remarks | عييب |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Sign of Front Accident | . | علامة حادث أمامي |
| Body Repainted | Body repainted & portions repaired scratches dent-except front right side fender | إعادة طلاء الهيكل |
| Air Bag Damaged | . | تلف الوسادة الهوائية |
| Doors | doors ,bonnet & trunk portions repaired . | الأبواب |
| A/C Condition | a/c ok . | حالة المكيف |
| Chassis (Frame) | chassis ok . | الشاسيه (الإطار) |
| Front & Rear Windshields | replaced . | الزجاج الأمامي والخلفي |
| Sign of Rear Accident | . | علامة حادث خلفي |
| Fenders | repaired . | الرفارف |
| Floor | rear comp. panel repaired . | الأرضية |
| Sign of Side Accident | . | علامة حادث جانبي |
| Bumpers | scratches & refitted . | المصدات |
| Rusty | under Neath parts getting rust . | صدأ |
| Roof | repaired . | السقف |
| Engine and Gear Box Performance OK | Running . | أداء المحرك وصندوق التروس جيد |