

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	06-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	COOPER	نوع	Year	2021	سنة التصنيع
Make	MINI	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	WMWXR5C07M2N65821	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	25711	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Beige	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Front Chassis Damaged	Front left side chassis / joint repaired .	تلف الشاسيه الامامي
Side Safety Frame	Bulk head / apron / rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Transmission Condition	Gear running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine excessive oil leak .	حالة المحرك، الدخان
Steering Wheel alignment	perform wheel alignment .	محاذاة عجلة القيادة
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Head Lights	bracket crack .	أضواء أمامية
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Air Bag Damaged	.	تلف الوسادة الهوائية
Fenders	front left side fender repaired .	الرفارف
Digital Display Damaged / Warning Lights	Engine & warning lights on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Doors	left side door & bonnet repaired .	الأيواب
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات