

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	09-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	C300	نوع	Year	2018	سنة التصنيع
Make	Mercedes	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	55SWF4JB8JU243959	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	115369	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

#### Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

#### Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Doors	doors ,bonnet & trunk repaired .	الابواب
Fenders	repaired .	الرفارف
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Rims	nut & lug missing .	الجنوط
Rear Left and Right Hand Tires	rear left side tire worn out .	إطارات اليد الخلفية اليسرى واليمنى
Seat Belts	rear seat belt not working	أحزمة الأمان
Floor	under body covered / Back panel / rear flooring / exhaust shield minor dents /tail gate housing / bumper repaired .	الأرضية
Chassis (Frame)	chassis covered visible area checked - ok .	الشاسيه (الإطار)
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد