

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	11-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Altima	نوع	Year	2020	سنة التصنيع
Make	Nissan	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	1N4BL4CV1LC205883	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	20178	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Red	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Front Left & Right Hands Tires	all tires old 2019 .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Gear Defect	Gear defect - not functioning properly .	عيب في التروس
Digital Display Damaged / Warning Lights	warning lights on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Spare Tires	missing .	الإطارات الاحتياطية
Mirrors Rear View	missing .	المرايا الخلفية
Engine Condition, Smoke	Engine road test not done - due gear box not functioning properly .	حالة المحرك، الدخان
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Fenders	front left & rear both side fenders portion repainted .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Battery Condition	weak & bracket missing .	حالة البطارية
Side Safety Frame	Bumper / bulk head/ crash box refitted .	الإطار الجانبي للأمان
Chassis (Frame)	member frame minor dent - ok .	الشاسيه (الإطار)
Doors	bonnet repaired .	الابواب
Roof	repaired .	السقف