

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	07-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Optima	نوع	Year	2020	سنة التصنيع
Make	Kia (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	5XXGT4L38LG431031	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	87721	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Fenders	Front both side fender & rear right side portions repaired .	الرفارف
Bumpers	refitted .	المصدات
Side Safety Frame	fender frame / bulk head / rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Body Repainted	Body portions repaired & repainted / scratches &dents .	إعادة طلاء الهيكل
Doors	Front both side both & rear right side doors / hood / roof portions repaired .	الأبواب
Roof	repaired .	السقف
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Chassis (Frame)	Front right side chassis loading point repaired & bend .	الشاسيه (الإطار)
Shock Absorbers	cross member dents .	ممتصات الصدمات
Engine Oil Leaking	leak .	تسريب زيت المحرك
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Floor	under Neath oil leak .	الأرضية
A/C Condition	a/c low cooling - comperssers leak .	حالة المكيف
Rear Left and Right Hand Tires	rear right side tire worn out & low air .	إطارات اليد الخلفية اليسرى واليمنى