شهادة الفحص هذه تظهرحالة المركبة وقت الفحص فقط و وتعتبر الشهادة غير سارية This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	11-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Corolla	نوع	Year	2020	سنة التصنيع
Make	Toyota (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	RKLBA0BE9L1001440	رقم الشاسيه
Fuel Type	Hybrid	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	489,657	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

## **Automatic Test**

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	 نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات
Carbon-di-oxide Relative	Not Tested	بة ۛثاني أُكسيد الكربون

## **Visual Test**

Defect

Defect	Remarks	عيب
Body Repainted	Body repainted & portions repaired / scratches .	إعادة طلاء الهيكل

Remarks

الحاجة إلى محاذاة العجلات Need Wheel Alignment Engine & gear running (hybrid system not Engine and Gear Box Performance OK أداء المحرك وصندوق التروس جيد check).

Sign of Rear Accident علامة حادث خلفي Doors / roof / hood / trunk repaired & الأبواب Doors

repainted. Others electric problem - a/c not working . Fender frame /rad. frame / bulk head /rad.

الإطار الجانبي للأمان Side Safety Frame frame repaired. Rear Right Inner and Outer Tires tires worn out. إطارات اليد الخلفية الداخلية والخارجية اليمنى

Sign of Front Accident علامة حادث أمامي Air Bag Damaged warning light on. تلف الوسادة الهوائية **Battery Condition** hybrid system not working. حالة البطارية **Fenders** Fenders repaired & repainted. الرفارف

Roof repaired. السقف Sign of Side Accident علامة حادث جانبي Bumpers refitted. **Bumpers** المصدات تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير Digital Display Damaged / Warning Lights warning light on in display.

الشاسيه (الإطار) Chassis (Frame) chassis covered - visible area checked - ok . A/C Condition حالة المكيف a/c not working. Taxi Sign Light vehicle was taxi. ضوء لافتة التاكسي

about:blank 1/1