شهادة الفحص هذه تظهرحالة المركبة وقت الفحص فقط و وتعتبر الشهادة غير سارية This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

عيب

أداء المحرك وصندوق التروس جيد

3 · · · · · · · · · · · · · · ·	,				
Test Date	21-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	LS460	نوع	Year	2017	سنة التصنيع
Make	Lexus	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	8	عدد الاسطوانات	Chassis Number	JTHBL5EF3H5144603	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	77863	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Black	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Engine and Gear Box Performance OK

Defect

Sign of Front Accident		علامة حادث أمامي
Side Safety Frame	Bulk head / rad. frame / bumper repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Front Left & Right Hands Tires	All tires dry cracked 2022 .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Chassis (Frame)	Front chassis end repaired & avoid getting	الشابيية (الإطلاء)

Remarks

Chassis (Frame)	Front chassis end repaired & avoid getting rust .	الشاسيه (الإطار)
Fenders	Fenders portions repaired .	الرفارف
Doors	Front both side doors portions repainted .	الأبواب
Bumpers	refitted	المصدات
Roof	repainted .	السقف
Floor	Flooring covered .	الأرضية
Body Repainted	Body portions repaired & repainted .	إعادة طلاء الهيكل
Sign of Side Accident		علامة حادث جانبي
Sign of Rear Accident		علامة حادث خلفي

حالة المكيف A/C Condition a/c ok. Air Bag Damaged air bag damage. تلف الوسادة الهوائية

Running.

1/1 about:blank