

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	24-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	YARIS	نوع	Year	2022	سنة التصنيع
Make	Toyota (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	MHFB29F33N2178123	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	135408	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عييب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عييب
Front Left & Right Hands Tires	tires dry crack & worn out .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Doors	rear right side door ,bonnet & trunk repaired .	الأبواب
Transmission Condition	Gear running .	حالة ناقل الحركة
Engine Oil Leaking	Engine oil wetness.	تسريب زيت المحرك
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Side Safety Frame	Fender frame ,radiator support frame ,bulk head , bumper repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Digital Display Damaged / Warning Lights	.	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Chassis (Frame)	front both side chassis end repaired .	الشاسيه (الإطار)
Engine Condition, Smoke	Engine refitted running .	حالة المحرك، الدخان
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Fenders	left side fenders repaired	الرؤوف
Battery Condition	bracket lose.	حالة البطارية
Need Wheel Alignment	perform wheel alignment & while driving abnormal sound .	الحاجة إلى محاذاة العجلات

Air Bag Damaged

.

تلف الوسادة الهوائية