

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	28-11-2024	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	QASHQAI	نوع	Year	2012	سنة التصنيع
Make	Nissan	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	SJNBJ01A1CA312114	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	449232	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Silver	لون المركبة

### **Automatic Test**

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.030	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	56.000	نسبة الهيدروكربونات

### **Visual Test**

Defect	Remarks	عيب
Chassis (Frame)	chassis ok .	الشاسيه (الإطار)
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Digital Display Damaged / Warning Lights	.	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent-portions faded.	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c low cooling.	حالة المكيف
Doors	front left side door & bonnet portions repaired.	الأبواب
Fenders	front repaired.	الرفارف
Bumpers	scratches & misaligned.	المصدات
All Glasses	front left side window motor not working.	جميع الزجاجات
Transmission Condition	Gear running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine excessive oil leak dripping .	حالة المحرك، الدخان
Side Safety Frame	Bulk head/ fender frame /rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Suspension crack or bend, bushes	Bushes worn out .	شرح أو انحناء النظام التعليق، الجلب