شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و وتعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible المركبة للتسحيل for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not

لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية

COMPREHENSIVE

White

guarantee the vehicle validity for registration.

02-02-2025 Test Date **SEQUOIA** Model Toyota (Car) Make Site Name Rashidiya Pioneer

8 Cylinders Fuel Type Petrol 197140 Mileage

Test Type تاريخ الفحص Year نوع Vehicle Status ل/نوع

Tested By اسم الموقع عدد الاسطوانات Chassis Number

Engine Number نوع الوقود المسافة المقطوعة Vehicle Color

2014 سنة التصنيع حالة المركبة **UN-REGISTERED** المفحوص بواسطة 5TDBY64AXES101266

رقم الشاسيه رقم المحرك لون المركبة

عيب

نظام الفرامل

اختبار غاز العادم

اختبار ممتص الصدمات

نسبة ثاني أكسيد الكربون

نسبة الهيدر وكربونات

نوع الفحص

Automatic Test

Defect

Brake System **Exhaust Gas Test** Shock Absorber Test Carbon-di-oxide Relative

HC Relative

Visual Test Defect

Sign of Side Accident

Digital Display Damaged / Warning Lights

Body Repainted

A/C Condition

Doors

Fenders Bumpers

Front & Rear Windshields

Chassis OK

Engine and Gear Box Performance OK

Result

Not Tested Passed Not Tested 0.000 4.000

Remarks

Body portions repaired & repainted scratches dent.

a/c ok.

right side doors repaired & trunk dumper weak.

> right side fenders repaired. scratches & misaligned. front windshield spot crack.

> > chassis ok

Running . omprehensive Test علامة حادث جانبي

تلفُ العرض الرقمي / أضواء التحذير

إعادة طلاء الهبكل

حالة المكيف

الأبواب

الرُّ فار ف المصدات

الزجاج الأمامي والخلفي

أداء المحرك وصندوق التروس جيد

about:blank