

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	17-06-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	A220	نوع	Year	2019	سنة التصنيع
Make	Mercedes	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	WDD3G4EB2KW011081	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	104376	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Gray	لون المركبة

#### **Automatic Test**

Defect	Result	عيب
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.010	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	66.000	نسبة الهيدروكربونات

#### **Visual Test**

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent.	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok.	حالة المكيف
Doors	left side doors ,bonnet & trunk portions repaired .	الأبواب
Fenders	portions repaired.	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
All Glasses	rear right side window motor not working properly .	جميع الزجاجات
Engine and Gear Box Performance OK	running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Chassis (Frame)	reinforcement repaired - ok .	الشاسيه (الإطار)
Side Safety Frame	Fender frame / rad. support frame / bulk head repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Air Bag Damaged	.	تلف الوسادة الهوائية