

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	03-06-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Elantra	نوع	Year	2020	سنة التصنيع
Make	Hyundai	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	KMHD741C3LU973704	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	52583	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

#### **Automatic Test**

Defect	Result	عييب
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	2.310	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	210.000	نسبة الهيدروكربونات

#### **Visual Test**

Defect	Remarks	عييب
Front Left & Right Hands Tires	all tires cracked .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c not functioning properly .	حالة المكيف
Doors	rear right side door repaired.	الأبواب
Fenders	rear both side fender repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
All Glasses	rear right side window motor not working .	جميع الزجاجات
Transmission Condition	Gear running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine smoking .	حالة المحرك، الدخان
Exhaust System	Noise .	نظام العادم
Chassis (Frame)	chassis ok .	الشاسيه (الإطار)