

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	10-07-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	KICKS	نوع	Year	2020	سنة التصنيع
Make	Nissan	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	3N1CP5BV2LL505921	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	51114	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

#### **Automatic Test**

Defect	Result	عيب
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.060	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	46.000	نسبة الهيدروكربونات

#### **Visual Test**

Defect	Remarks	عيب
Front Left & Right Hands Tires	all tires crack & worn out .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Air Bag Damaged	.	تلف الوسادة الهوائية
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .portion faded .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Doors	bonnet replaced .	الأبواب
Fenders	front right side fender replaced .	الرفارف
Bumpers	bumper & bracket portions crack & misaligned .	المصدات
GCC Specifications	NO.	مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي
Digital Display Damaged / Warning Lights	Airbag warning light on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Chassis (Frame)	right side member frame bend & outer repaired .	الشاسيه (الإطار)
Steering wheel bearings	perform wheel alignment while press brake - car move right & left .	محامل عجلة القيادة
Side Safety Frame	Bulk head /fender frame / rad. support frame / repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Engine and Gear Box Performance	Gear box delay acceleration in running low pick up Engine running .	حاله ناقل الحركة وحاله المكيه