

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	15-07-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	SPORTAGE	نوع	Year	2019	سنة التصنيع
Make	Kia (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	KNDPM3AC3K7516778	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	148673	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Silver	لون المركبة

### Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.480	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	152.000	نسبة الهيدروكربونات

### Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .portions faded .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Fenders	rear left side fender repaired .	الرفارف
Front Left & Right Hands Tires	tires cracked & worn out .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Rims	Nut incomplete .	الجنوط
Doors	left side doors & bonnet repaired .left side running board cover missing .	الابواب
Transmission Condition	Gear box refitted - running .	حالة ناقل الحركة
Chassis (Frame)	member frame dent - ok	الشاسيه (الإطار)
Engine Condition, Smoke	Engine running .	حالة المحرك، الدخان