

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	17-07-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	TUCSON	نوع	Year	2013	سنة التصنيع
Make	Hyundai	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	KMHJU81C4DU546102	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	129725	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Black	لون المركبة

#### **Automatic Test**

Defect	Result	عيب
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.010	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	16.000	نسبة الهيدروكربونات

#### **Visual Test**

Defect	Remarks	عيب
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Paint	scratches dent .	طلاء
Floor	Back panel dent .	الأرضية
GCC Specifications	YES .	مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي
Front Left & Right Hands Tires	tires dry crack 2022.	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Transmission Condition	Gear box refitted - shacking & delay acceleration in running low pick up .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine refitted - running / radiator coolant fuel sign of mix .	حالة المحرك، الدخان
Gear Box Oil Leaking	Gear box excessive / steering oil leak - dripping .	تسريب زيت صندوق التروس
Chassis (Frame)	chassis ok .	الشاسيه (الإطار)
A/C Condition	a/c cooling .	حالة المكيف