

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	21-07-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	LS430	نوع	Year	2006	سنة التصنيع
Make	Lexus	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	8	عدد الاسطوانات	Chassis Number	JTHBN36F765041050	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	132757	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Maroon	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عييب
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.000	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	5.000	نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عييب
Rims	nut incomplete .	الجنوط
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Digital Display Damaged / Warning Lights	Engine & warning lights on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Doors	doors A/ pillar ,bonnet , roof & trunk portions repaired .	الأبواب
Fenders	portions repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Chassis (Frame)	outer repaired / dent .	الشاسيه (الإطار)
Side Safety Frame	fender frame / wheel housing repaired / dent .	الإطار الجانبي للأمان