

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	24-07-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	E 280	نوع	Year	2006	سنة التصنيع
Make	Mercedes	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	WDB2110541A934651	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	201946	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Black	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.040	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	124.000	نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Brake Pedal	spongy - danger to drive .	دواسة الفرامل
Power steering pump	steering box oil leak .	مضخة القيادة المعززة
Front Left & Right Hands Tires	tires dry crack 2021 .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Tail Lights	crack .	أضواء خلفية
Floor	covered .	الأرضية
Engine Condition, Smoke	Engine refitted - running .	حالة المحرك، الدخان
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Fenders	front fenders repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Chassis (Frame)	chassis covered - visible;e area checked - ok .	الشاسيه (الإطار)
Doors	rear left side door ,bonnet & trunk portions repaired .	ال أبواب
Transmission Condition	Gear box refitted - delay acceleration in running low pickup .	حالة ناقل الحركة
Seats Condition & Seats Fixing	seats & trims torn .	حالة المقاعد وتثبيتها
Brake efficiency Rear Wheels L&R Hand	Brake system weak .	كفاءة الفرامل العجلات الخلفية يمين ويسار