

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	24-07-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	CAMARO	نوع	Year	2016	سنة التصنيع
Make	Chevrolet	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	1G1F91RS9G0152971	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	109783	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White And Black	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عييب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.010	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	17.000	نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عييب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Chassis OK	chassis ok .	الشاسيه جيد
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Gear Box Oil Leaking	leak .	تسريب زيت صندوق التروس
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Digital Display Damaged / Warning Lights	Engine warning light on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Doors	doors ,bonnet ,roof & trunk portions repaired .	الأبواب
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Fenders	portions repaired .	الرفارف