

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	29-07-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	CAMRY	نوع	Year	2010	سنة التصنيع
Make	Toyota (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	6T1BE42KXAX633002	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	201567	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	1.270	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	171.000	نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Doors	doors ,bonnet ,roof & trunk portions repaired .	الأبواب
Fenders	repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Tail Lights	crack .	أضواء خلفية
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Seats Condition & Seats Fixing	dashboard seats & trims torn .	حالة المقاعد وتثبيتها
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c low cooling .	حالة المكيف
Floor	Quarter panel / back panel / extension end repaired / dent .	الأرضية
Side Safety Frame	Fenders frame / rad. support frame / bulk head repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Engine Condition, Smoke	Engine smoking .	حالة المحرك، الدخان
Chassis (Frame)	Front member frame rusty / repaired .	الشاسيه (الإطار)
Suspension crack or bend, bushes	Bushes worn out .	شرح أو انحناء النظام التعليق، الجلب
Engine Oil Leaking	Engine oil leak .	تسريب زيت المحرك
Transmission Condition	Gear refitted - running .	حالة ناقل الحركة
Co A. Normal B. C.High	Engine refitted - running .	الكربون أ. طبيعي ب. ج. مرتفع