

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	29-07-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	LS430	نوع	Year	2003	سنة التصنيع
Make	Lexus	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	8	عدد الاسطوانات	Chassis Number	JTHBN30F430096329	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	196357	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Maroon	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative	0.400	نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative	202.000	نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Digital Display Damaged / Warning Lights	Engine & warning lights on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Doors	doors ,bonnet ,roof & trunk portions repaired .	الأبواب
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c low power .	حالة المكيف
Fenders	repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Battery Condition	bracket missing & weak .	حالة البطارية
All Glasses	front right side window motor not working .	جميع الزجاجات
Transmission Condition	Gear box excessive oil leak dripping - running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine refitted - running .	حالة المحرك، الدخان
Floor	Back panel / rear compartment panel repaired & dents .	الأرضية
Suspension crack or bend, bushes	Bushes worn out .	شرح أو انحناء النظام التعليق، الجلب
Chassis (Frame)	member frame dent & end repaired .	الشاسيه (الإطار)
Side Safety Frame	Bulk head / fender frame /rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان