شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و وتعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية

الأرضية

02-08-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Sunny	نوع	Year	2014	سنة التصنيع
Nissan	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	MDHBN7AD9EG514674	رقم الشاسيه
Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
129375	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Black	لون المركبة
	Sunny Nissan Rashidiya Pioneer 4 Petrol	Sunny نوع المربوع Nissan المربوع اسم الموقع Rashidiya Pioneer عدد الاسطوانات 4 نوع الوقود Petrol	Sunny نوع Year Nissan ل/نوع Vehicle Status Rashidiya Pioneer عدد الاسطوانات Ghassis Number Petrol نوع Tested By عدد الاسطوانات Engine Number	Sunny نوع Year 2014 Nissan كانوع Vehicle Status UN-REGISTERED Rashidiya Pioneer اسم الموقع Tested By 4 عدد الاسطوانات Chassis Number MDHBN7AD9EG514674 Petrol نوع الوقود Engine Number

<u>A</u>

Floor

<u>Automatic Test</u>				
Defect	Result	عيب		
Brake System	Not Tested	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
Exhaust Gas Test	Passed	اختبار غاز العادم		
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات		
Carbon-di-oxide Relative	0.840	نسبة ثاني أكسيد الكربون		
HC Relative	275.000	نسبة الهيدروكربونات		
<u>Visual Test</u>				
Defect	Remarks	عيب		
Sign of Front Accident		علامة حادث أمامي		
Sign of Rear Accident		علامة حادث خلفي		
A/C Condition	a/c not cooling & grill portions crack.	 حالة المكيف		
Sign of Side Accident		علامة حادث جانبي		

S Body portions repaired & repainted **Body Repainted** إعادة طلاء الهيكل

scratches dent. Rear Left and Right Hand Tires right side tire dry crack. إطارات اليد الخلفية اليسرى واليمنى الأبواب Doors doors & bonnet repaired . scratches & refitted & Nissan logo missing. المصدات **Bumpers** الرفارف

Fenders repaired. dashboard seats & trims torn & portion Seats Condition & Seats Fixing حالة المقاعد وتثبيتها

crack. Hand Brake Cable & Bracket weak . كابل فرامل اليد والقوس Suspension crack or bend, bushes Bushes worn out. شرخ أو انحناء النظام التعليق، الجلب spongy - Brake system weak danger to drive

Brake Pedal دواسة الفرامل need repair (immediately). Front Chassis Damaged Front chassis repaired & rear kinked. تلف الشاسيه الأمامي Bulk head / fenders frame /rad. support الإطار الجانبي للأمان Side Safety Frame frame / bumper frame repaired / dents . Engine smoking & abnormal sound - air

حالة المحرك، الدخان Engine Condition, Smoke pipe cover damage. Running board / back panel / quarter panel

/ rear comp. repaired / dents . Chassis Extension kinked . تمديد الشاسيه

about:blank 1/2 Transmission Condition Gear jerking . حالة ناقل الحركة

about:blank 2/2