

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	07-08-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	CRUZE	نوع	Year	2014	سنة التصنيع
Make	Chevrolet	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	KL1PJ5C58EK522250	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	123782	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Silver	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Transmission Condition	Gear shacking - running .	حالة ناقل الحركة
Side Safety Frame	Bulk head/ fender frame / rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Suspension crack or bend, bushes	Bushes worn out .	شرح أو انحناء النظام التعليق، الجلب
Shock Absorbers	weak .	ممتصات الصدمات
Chassis (Frame)	chassis oily & muddy visible area checked - ok .	الشاسيه (الإطار)
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent -portion faded .	إعادة طلاء الهيكل
Fenders	repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted ..	المصدات
A/C Condition	a/c not cooling .	حالة المكيف
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Doors	front both side doors & bonnet repaired .	الأبواب
Front Left & Right Hands Tires	front both & rear left side tires crack & worn out .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Head Lights	bracket crack .	أضواء أمامية
Engine Condition, Smoke	Engine smoking .	حالة المحرك، الدخان
Seats Condition & Seats Fixing	seats & trims torn .	حالة المقاعد وتثبيتها