

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	11-08-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	E 280	نوع	Year	2007	سنة التصنيع
Make	Mercedes	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	WDBUF54X77B005228	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	203674	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Seats Condition & Seats Fixing	seats & trims torn .	حالة المقاعد وتثبيتها
Transmission Condition	Gear running .	حالة ناقل الحركة
Side Safety Frame	fender frame/ bulk head repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Chassis (Frame)	chassis covered - visible area checked - ok .	الشاسيه (الإطار)
Front Left & Right Hands Tires	all tires crack & worn out 2019 .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Engine Condition, Smoke	Engine running .	حالة المحرك، الدخان
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Digital Display Damaged / Warning Lights	Engine & warning light on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Doors	doors ,bonnet & trunk portions repaired .hood dumper weak .	الأبواب
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
A/C Condition	a/c low cooling & low power .	حالة المكيف
Tail Lights	crack .	أضواء خلفية
Fenders	repaired .	الرفارف
Roof	repaired .	السقف