

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	14-08-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	XF	نوع	Year	2009	سنة التصنيع
Make	Jaguar	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	SAJAA06D29FR24916	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	275387	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

### **Automatic Test**

Defect	Result	عييب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

### **Visual Test**

Defect	Remarks	عييب
Transmission Condition	Gear jerking - running .	حالة ناقل الحركة
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Engine Condition, Smoke	Engine abnormal sound - running .	حالة المحرك، الدخان
Doors	bonnet repaired .	الأبواب
Chassis (Frame)	chassis ok .	الشاسيه (الإطار)
Suspension crack or bend, bushes	Bushes worn out .	شرخ أو انحناء النظام التعليق، الجلب
Front Left & Right Hands Tires	right side dry crack .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
A/C Condition	a/c ok .portion grill auto not opening .	حالة المكيف
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Fenders	front both & rear left side side fenders portions repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Battery Condition	weak .	حالة البطارية