

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	16-08-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	VITO	نوع	Year	2017	سنة التصنيع
Make	Mercedes	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	WD4WG3E14H3361028	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	161603	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Black	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Battery Condition	weak .	حالة البطارية
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Transmission Condition	Gear refitted -Gear running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine refitted - running . battery weak .	حالة المحرك، الدخان
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Digital Display Damaged / Warning Lights	Engine & warning light on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
A/C Condition	a/c not cooling .	حالة المكيف
Fenders	rear right side fender portion repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
	left side doors & bonnet portions repaired	
Doors		الأبواب
Chassis (Frame)	chassis ok .	الشاسيه (الإطار)