

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	02-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	FUSION	نوع	Year	2014	سنة التصنيع
Make	Ford (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	3FA6P0G72ER250104	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	220155	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Black	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Rear Left and Right Hand Tires	crack & worn out .	إطارات اليد الخلفية اليسرى واليمنى
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Doors	doors ,bonnet & trunk portions repaired .	الأبواب
Transmission Condition	Gear refitted - running .	حالة ناقل الحركة
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Fenders	repaired .	الرفارف
Engine Condition, Smoke	Engine refitted - running .	حالة المحرك، الدخان
Chassis (Frame)	member frame end repaired .	الشاسيه (الإطار)
Roof	Roof ceiling lose .	السقف
Body Repainted	Body repainted & portions repaired	إعادة طلاء الهيكل
Bumpers	scratches dent -except roof .	المصدات
	scratches & misaligned .	