

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	03-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	GRAND Cherokee	نوع	Year	2022	سنة التصنيع
Make	Jeep	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	1C4RJHBGXN8614950	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	9084	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Red	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عييب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عييب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Digital Display Damaged / Warning Lights	Engine & warning light on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Chassis (Frame)	Front member frame repaired .	الشاسيه (الإطار)
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Rims	nut incomplete .	الجنوط
Side Safety Frame	Bulk head / fender frame /rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Doors	doors & bonnet repaired .	الابواب
Front Left & Right Hands Tires	left side worn out .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Fenders	portions repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات