

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	06-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	COOPER	نوع	Year	2015	سنة التصنيع
Make	MINI	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	3	عدد الاسطوانات	Chassis Number	WMWXS5106F2B06082	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	180080	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White And Blue	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c low cooling .	حالة المكيف
Doors	bonnet repaired.	الابواب
Transmission Condition	Gear refitted - running .	حالة ناقل الحركة
Digital Display Damaged / Warning Lights	Engine & warning light on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Engine Condition, Smoke	Engine water & oil mix .	حالة المحرك، الدخان
Side Safety Frame	bulk head / rad. frame refitted / repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Chassis (Frame)	chassis covered & oily muddy - visible area checked only .	الشاسيه (الإطار)
All Glasses	front right side window motor not working .	جميع الزجاجات
Front Left & Right Hands Tires	all tires crack & worn out .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى