

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	06-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	XJ6	نوع	Year	2011	سنة التصنيع
Make	Jaguar	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	SAJAA05D6BFR92031	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	236340	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Gray	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Front Left & Right Hands Tires	all tires crack & worn out .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Fenders	repaired .	الرفارف
All Glasses	rear right side window motor not working .	جميع الزجاجات
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Doors	doors ,bonnet & trunk portions repaired .	الأبواب
Bumpers	scratches ,portion crack & misaligned .	المصدات
Seats Condition & Seats Fixing	trims torn .	حالة المقاعد وتثبيتها
Engine Oil Leaking	excessive oil leak draping	تسريب زيت المحرك
Steering wheel bearings	while driving abnormal sound .	محامل عجلة القيادة
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Roof	roof repaired & ceiling lose .	السقف
Power steering pump	steering box excessive oil leak .	مضخة القيادة المعززة
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Chassis (Frame)	chassis ok .	الشاسيه (الإطار)
Digital Display Damaged / Warning Lights	.	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Transmission Condition	Gear box refitted - running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine excessive oil leak dripping .	حالة المحرك، الدخان