

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	09-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	COOPER	نوع	Year	2013	سنة التصنيع
Make	Mini Cooper	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	WMWSU3103DT618430	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	144222	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White And Blue	لون المركبة

#### **Automatic Test**

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

#### **Visual Test**

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Front & Rear Windshields	front windshield crack .	الزجاج الأمامي والخلفي
Cover	portion cover missing .	غطاء
Front Left & Right Hands Tires	all tires dry crack 2021 .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Chassis (Frame)	chassis covered - visible area checked - ok .	الشاسيه (الإطار)
Gear Defect	Gear defect - delay acceleration in running low pick up .	عيب في التروس
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Digital Display Damaged / Warning Lights	Engine & warning light on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Side Safety Frame	Fender frame / bulk head repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Engine Oil Leaking	oil leak .	تسريب زيت المحرك
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Engine Condition, Smoke	Engine smoking .	حالة المحرك، الدخان
A/C Condition	a/c low cooling .	حالة المكيف
Doors	bonnet & trunk repaired .	الأيواب
Fenders	rear fenders repaired / moulding cover missing .	الرئافار
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات