

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	09-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	MIRAGE	نوع	Year	2021	سنة التصنيع
Make	Mitsubishi (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	3	عدد الاسطوانات	Chassis Number	ML32FUFJ5MHF00666	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	41737	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Red	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عييب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عييب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
A/C Condition	a/c not cooling .	حالة المكيف
Chassis (Frame)	Front both side end repaired / bend .	الشاسيه (الإطار)
Digital Display Damaged / Warning Lights	warning lights on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Doors	front right side door & bonnet repaired .	الأبواب
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Side Safety Frame	Bulk head / fender frame / rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Fenders	front fenders repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & refitted .misaligned .	المصدات