

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	09-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	MIRAGE	نوع	Year	2021	سنة التصنيع
Make	Mitsubishi (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	3	عدد الاسطوانات	Chassis Number	ML32FUFJ5MHF02238	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	70684	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Maroon	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Battery Condition	weak .	حالة البطارية
Digital Display Damaged / Warning Lights	warning lights on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Gear Defect	Gear road test not done due vehicle has starting problem .	عيب في التروس
Others	While testing vehicle not start .	أخرى
Doors	front right side door portion & trunk repaired .	الأبواب
Fenders	rear both side fenders repaired .	الرفارف
Front Left & Right Hands Tires	all tires crack & worn out .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Tail Lights	crack .	أضواء خلفية
Engine Not OK	Engine oil leak - road test not done due vehicle has starting problem .	المحرك غير جيد
Engine Oil Leaking	oil leak .	تسريب زيت المحرك
Floor	rear compartment repaired .	الأرضية
Chassis (Frame)	chassis extension repaired .	الشاسيه (الإطار)