شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و وتعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible المركبة للتسجيل for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية

الشاسيه (الإطار)

Test Date	11-09-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	LR2	نوع	Year	2012	سنة التصنيع
Make	LANDROVER	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	SALFA2BA5CH281865	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	182157	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

## **Automatic Test**

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	- نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Chassis (Frame)

		J.J JJ
<u>Visual Test</u>		
Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident Sign of Rear Accident		_ علامة حادث أمامي علامة حادث خلفي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Fenders	front left & rear right side fenders repaired .	الرفارف
Battery Condition	weak .	حالة البطارية
Transmission Condition	Gear delay acceleration in running low pick up .	حالة ناقل الحركة
A/C Condition	a/c low cooling .	حالة المكيف
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Seats Condition & Seats Fixing	dashboard seats & trims torn .	حالة المقاعد وتثبيتها
Doors	hood dumper weak .	الأبواب
Engine Condition, Smoke	Engine excessive oil leak dripping sign of mix .	حالة المحرك، الدخان

chassis covered visible area cheeked - ok .

about:blank 1/1