شهادة الفحص هذه تظهرحالة المركبة وقت الفحص فقط و وتعتبر الشهادة غير سارية This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

الرفارف

gaarantee the remove	ranary for registration.				
Test Date	16-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	TELLURIDE	نوع	Year	2020	سنة التصنيع
Make	Kia (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	5XYP34HC0LG021862	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	51679	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Black	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	 نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		ُ نسبة ُ ثاني أُكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Fenders

Defect	Remarks	عيب
•		

	Front both side & rear left side doors	
Doors	portions repaired & repainted / doors pillar repaired .	الأبواب
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Sign of Side Accident		علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Floor	running board repaired / flooring covered visible are checked / Quarter panel repaired	الأرضية
Chassis (Frame)	chassis covered visible area checked side member frame dent .	الشاسيه (الإطار)
Fondors	Front left side & rear right side fenders	الخليف

portions repaired & repainted .

1/1 about:blank