

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	16-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	LS430	نوع	Year	2005	سنة التصنيع
Make	Lexus	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	8	عدد الاسطوانات	Chassis Number	JTHBN36F050182005	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	367971	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Maroon	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Body Repainted	Body repainted & portions repaired / scratches & dents .	إعادة طلاء الهيكل
Fenders	portions repaired & repainted .	الرفارف
Floor	Back panel / bumper frame / repaired .	الأرضية
Digital Display Damaged / Warning Lights	Engine & warning lights on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Chassis (Frame)	chassis ok .	الشاسيه (الإطار)
Engine Condition, Smoke	Engine refitted - running .	حالة المحرك، الدخان
Doors	Doors / bonnet & trunk portions re[paired & repainted .	الأبواب
Front & Rear Windshields	Front windshield crack .	الزجاج الأمامي والخلفي
Transmission Condition	Gear refitted - running .	حالة ناقل الحركة
All Glasses	Front both side doors window motors weak .	جميع الزجاجات
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات