

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	16-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	TELLURIDE	نوع	Year	2022	سنة التصنيع
Make	Kia (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	6	عدد الاسطوانات	Chassis Number	5XYP5DHC8NG249623	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	210853	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Grey	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Doors	Front left side door portions repaired & repainted .	الأبواب
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent.	إعادة طلاء الهيكل
Fenders	Front left fender replaced .	الرفارف
Chassis (Frame)	chassis covered visible area checked - dent.	الشاسيه (الإطار)