

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	16-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	QX 56	نوع	Year	2011	سنة التصنيع
Make	Infiniti	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	8	عدد الاسطوانات	Chassis Number	JNRAZ25Y0B9001488	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	327976	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Chassis (Frame)	chassis portions rust - ok .	الشاسيه (الإطار)
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Transmission Condition	Gear box running .	حالة ناقل الحركة
Doors	Doors / Hood / Trunk / Roof portions repaired & repainted .	الأبواب
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Engine Condition, Smoke	Engine leak - running .	حالة المحرك، الدخان
Bumpers	refitted .	المصدات
Side Safety Frame	Bulk head / fender frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Body Repainted	Body repainted & portions repaired / scratches .	إعادة طلاء الهيكل
Fenders	Fenders portions repaired & repainted .	الرفارف
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف