

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Test Date	21-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Rav4	نوع	Year	2017	سنة التصنيع
Make	Toyota (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	JTDZF9EV5HJ104729	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	135224	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Doors	Bonnet / trunk portions repaired & repainted .	الأبواب
Bumpers	refitted .	المصدات
Need Wheel Alignment	.	الحاجة إلى محاذاة العجلات
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Roof	portion repainted .	السقف
Fenders	Front both fenders portions repaired & repainted .	الرفارف
Transmission Condition	Gear box refitted - running .	حالة ناقل الحركة
Digital Display Damaged / Warning Lights	eng. warning light on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
Side Safety Frame	Fender frame / rad frame / bulk head repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Engine Condition, Smoke	Engine running .	حالة المحرك، الدخان
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Body Repainted	Body portions re[paired & repainted .	إعادة طلاء الهيكل
Chassis (Frame)	chassis covered / rustproofed - visible area getting rust .	الشاسيه (الإطار)
Front Left & Right Hands Tires	Front right side tire 2016 .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Rusty	under parts avid getting rust .	صدأ
Floor	Running board repaired & portion detached	الأرضية

Suspension crack or bend, bushes

Bushes worn out .

شرح أو انحناء النظام التعليق، الجلب