

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	23-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	LS430	نوع	Year	2006	سنة التصنيع
Make	Lexus	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	8	عدد الاسطوانات	Chassis Number	JTHBN36F865034950	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	181020	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Gold	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Engine Condition, Smoke	Engine refitted - oil leak - running .	حالة المحرك، الدخان
Side Safety Frame	Bulk head / fender frame / rad. frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Sign of Side Accident	Right side C/ pillar , rocker panel / speaker panel , back seat panel & outer skirt dent .	علامة حادث جانبي
Exhaust System	Bracket damage / re - welded / rabar missing .	نظام العادم
Chassis (Frame)	member frame end & outer skirt repaired .	الشاسيه (الإطار)
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Seats Condition & Seats Fixing	seats & trims torn .	حالة المقاعد وتثبيتها
Body Repainted	Body repainted & portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Front Left & Right Hands Tires	dry crack .	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Doors	doors ,bonnet , trunk & pillar portions repaired .	الأبواب
Fenders	repaired .	الرفارف
Floor	Back panel / quarter panel repaired / flooring / petrol tank dents .	الأرضية
Roof	repaired .	السقف
Battery Condition	bracket missing .	حالة البطارية

Suspension crack or bend, bushes

bushes worn out .

شرح أو انحناء النظام التعليق، الجلب