

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	23-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	PATROL	نوع	Year	2023	سنة التصنيع
Make	Nissan	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	8	عدد الاسطوانات	Chassis Number	JN8AY2NY7P9470317	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	85349	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
Fenders	fenders repaired & front right side fender replaced .	الرفارف
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Air Bag Damaged	.	تلف الوسادة الهوائية
Doors	doors & trunk repaired -bonnet replaced .	الأبواب
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات
Engine and Gear Box Performance OK	Running .	أداء المحرك وصندوق التروس جيد
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Roof	roof & roof rail repaired .	السقف
Chassis (Frame)	Bulk head repaired .Chassis ok.	الشاسيه (الإطار)
Side Safety Frame	fender frame, radiator frame, bulk head, bumper repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Front & Rear Windshields	rear windshield replaced .	الزجاج الأمامي والخلفي