

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	24-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	Corolla	نوع	Year	2013	سنة التصنيع
Make	Toyota (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	RKLBV42E0D4630578	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	138293	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	Black	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Shock Absorbers	leak .	ممتصات الصدمات
Front Chassis Damaged	Front left side chassis repaired & right side chassis end repaired & rusty .	تلف الشاسيه الأمامي
Engine Condition, Smoke	Engine refitted running .	حالة المحرك، الدخان
Sign of Rear Accident	.	علامة حادث خلفي
Digital Display Damaged / Warning Lights	ABS warning light on .	تلف العرض الرقمي / أضواء التحذير
A/C Condition	a/c cooling ok -blower noise .	حالة المكيف
Stub axle assemblies, Boots	Axle grease leak .	تجميعات المحور الثابت، أغطية
Need Wheel Alignment	.	الحاجة إلى محاذاة العجلات
Chassis Extension	repaired .	تمديد الشاسيه
Transmission Condition	Gear running .	حالة ناقل الحركة
Body Repainted	Body repainted & portions repaired scratches dent -color portions faded .	إعادة طلاء الهيكل
Suspension crack or bend, bushes	Bushes worn out .	شرح أو انحناء النظام التعليق، الجلب
Side Safety Frame	Radiator ,bulk head ,fender frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Floor	Back panel repaired .	الأرضية
Doors	doors ,bonnet ,roof & trunk portions repaired.	الأبواب
Fenders	repaired.	الرفارف
Front Left & Right Hands Tires	tires dry crack.	إطارات اليد الأمامية اليسرى واليمنى
Rusty	under neath parts avoid rust .	صدأ
Bumpers	scratches & refitted .	المصدات