

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

Test Date	24-10-2025	تاريخ الفحص	Test Type	COMPREHENSIVE	نوع الفحص
Model	YARIS	نوع	Year	2009	سنة التصنيع
Make	Toyota (Car)	ل/نوع	Vehicle Status	UN-REGISTERED	حالة المركبة
Site Name	Rashidiya Pioneer	اسم الموقع	Tested By		المفحوص بواسطة
Cylinders	4	عدد الاسطوانات	Chassis Number	JTDKW923595115471	رقم الشاسيه
Fuel Type	Petrol	نوع الوقود	Engine Number		رقم المحرك
Mileage	166239	المسافة المقطوعة	Vehicle Color	White	لون المركبة

Automatic Test

Defect	Result	عيب
Brake System	Not Tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not Tested	اختبار غاز العادم
Shock Absorber Test	Not Tested	اختبار ممتص الصدمات
Carbon-di-oxide Relative		نسبة ثاني أكسيد الكربون
HC Relative		نسبة الهيدروكربونات

Visual Test

Defect	Remarks	عيب
Sign of Front Accident	.	علامة حادث أمامي
Sign of Side Accident	.	علامة حادث جانبي
Body Repainted	Body portions repaired & repainted scratches dent .	إعادة طلاء الهيكل
A/C Condition	a/c ok .	حالة المكيف
Doors	right side doors & bonnet repaired .	الأبواب
Rusty	under neath parts getting rust .	صدأ
Chassis (Frame)	Chassis portion rust ok .	الشاسيه (الإطار)
Fenders	front both & rear right side fenders repaired .	الرفارف
Bumpers	scratches & portions crack .	المصدات
Side Safety Frame	Bulk head ,fender frame ,radiator support ,bumper frame repaired .	الإطار الجانبي للأمان
Suspension crack or bend, bushes	Bushes worn out .	شرح أو انحناء النظام التعليق، الجلب
Transmission Condition	Gear refitted running .	حالة ناقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine running .	حالة المحرك، الدخان